

2 級技能士コース 金属熱処理科 <教科書> 訂正表

(8刷)

一部の印刷ロットに下記部分のヌケがありましたことをお詫び申し上げます。
ご使用の際は下線部分を追加してください。

追 加

P.230
10行目

この方法には、電動機に加える電圧を下げる方法で、スターデルタ始動法と指導補償器始動法の
2つがある。